

**Акт
обследования (технического осмотра) состояния ТСО
и инженерно-технической укреплённости объекта**

г. Тавда

«06» 03 2019 г.

Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

Заведующий Тавда Лариса Александровна
(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Дежурного ПЦО Тавдинского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Свердловской области»
(должность представителя и наименование ОВО)

старшего лейтенанта полиции Лаптева А.В.

-представителя обслуживающей организации:

ООО «Металлоб» Помов Н.П.
(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»:

ДОУ №12 3-12-63
(наименование объекта с указанием организации)Расположенного по адресу: г. Тавда ул. Свердлова в. 83
(адрес объекта)оборудованного средствами Тревожная
(тип сигнализации: охранная, тревожная)с выводом на ПЦО: Тавдинского ОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Свердловской области».
(полное наименование ОВО)**ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:****Краткая характеристика объекта:**Категория объекта А3, этажность 2, материал стен кирпич,
(А1, А2, А3, Б1, Б2) (1, 2, 3, 4, 5) (наименование)пола между плит, перекрытий между бетон.
(наименование) (наименование)Наличие: подвалов есть / нет, чердаков есть / нет, техподполий есть / нет, тех. этажей есть / нет.
(не нужное зачеркнуть)Ограждение территории: нетПути подъезда: ул. СвердловаНаличие других видов охраны: стационар ЧОП «Генерал»**Инженерно-техническая укреплённость:**Строительных конструкций: соответствует / не соответствует;
(не нужное зачеркнуть)Дверей: соответствует / не соответствует / соответствует частично;
(не нужное зачеркнуть)Оконных проемов: соответствует / не соответствует / соответствует частично;
(не нужное зачеркнуть)Люков: соответствует / не соответствует / соответствует частично;
(не нужное зачеркнуть)Некапитальных стен: соответствует / не соответствует / соответствует частично;
(не нужное зачеркнуть)Хранилищ: соответствует / не соответствует / соответствует частично;
(не нужное зачеркнуть)Сейфов: соответствует / не соответствует / соответствует частично;
(не нужное зачеркнуть)Витрин: соответствует / не соответствует / соответствует частично;
(не нужное зачеркнуть)

Оснащенность техническими средствами охраны:

Мест блокировки:

Окна _____

Двери _____

Объем _____

Периметр _____

Тип оконечного устройства (место установки) Юпитер ЧД071P/C-PRS Ассим - Р

напольное в виде видеотрубки 1 шт. для слежения за магазином

Наличие и тип резервного источника питания Свой АСВ

Видеонаблюдение (ИБП, регистратор событий) интегрировано / упрощ. - 8)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в _____ году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.
(исправном / не исправном)

Выводы комиссии:

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.
(соответствует / не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.
(пригодными / непригодными)

Предложения комиссии:

1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.

1.1 _____

(указываются конкретные мероприятия по инженерно-технической укрепленности дверей, оконных проемов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

Срок: до _____ 2019 г.

1.2 _____

Срок: до _____ 2019 г.

1.3 _____

Срок: до _____ 2019 г.

2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.

2.1 _____

Установить систему видеонаблюдения. Установить систему
(указываются конкретные мероприятия по дооборудованию ТСО, выявленных незаблокированных уязвимых для проникновения мест объекта)

с видеонаблюдением. Оборудование видеонаблюдения

с видеонаблюдением П.П. № 1215 от 09.10.17

Срок: до 07.05 2019 г.

2.2 _____

Рекомендовать термины объекта

с видеонаблюдением Р72 036.032 2013

Срок: до 07.05 2019 г.